# 13.2. Multimetrai

| Gaminys | Charakteristika | Užsakymo Nr. | Pakuotė |
|---|---|---|---|

## Gamintojas: BEHA

| Gaminys | Diapazonų parinkimas | Indikacija | Užsakymo Nr. | Pakuotė |
|---|---|---|---|---|
| Hexagon 50 | Rankinis | LCD, 1999 | **93549D** | 1 |

Įtampa AC/DC 1 mV...600 V
Srovė AC/DC 0,1 mA...15 A
Varža 1 Ω..2 MΩ
Įėjimo varža 10 MΩ
Dažnio ribos 50…400 Hz
Grandinės tikrinimas/diodų testas
Perkrovos apsauga

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hexagon 60 | Automatinis | LCD, 4000 | **93545D** | 1 |

Įtampa AC 1 mV...600 V
Įtampa DC 0,1 mV...600 V
Srovė AC/DC 0,01 mA...15 A
Varža 0,1 Ω…40 MΩ
Įėjimo varža 10 MΩ
Dažnio ribos
AC srovės 50…200 Hz
AC įtampos 50…400 Hz
Grandinės tikrinimas/diodų testas
Perkrovos apsauga
Automatinis išsijungimas

| | Temperat. °C | RS 232 sąsaja | Indikacija | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hexagon 110 | Nėra | Nėra | LCD, 4000 | **93523D** | 1 |

Įtampa AC/DC 0,1 mV...1000 V
Srovė AC/DC 0,1 µA...10 A
Varža 0,1 Ω...40 MΩ
Talpa 0,01 nF...3000 µF
Dažnis 5 Hz...1 MHz
Automatinis diapazonų parinkimas
Matavimo išsaugojimas
Automatinis išsijungimas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hexagon 340 | -50...1000 | Yra | LCD, 5000 | **93497D** | 1 |

Įtampa AC/DC 0,01 mV...1000 V
Srovė AC/DC 0,1 µA...10 A
Varža 0,01 Ω...50 MΩ
Talpa 0,01 nF...9999 µF
Dažnis 5 Hz...125kHz
MIN/MAX, santykinių ir pikinių reikšmių matavimas
Automatinis diapazonų parinkimas
Matavimo išsaugojimas
Automatinis išsijungimas
LCD skalė

## Gamintojas: KEWTECH

| Gaminys | Diapazonų parinkimas | Indikacija | Užsakymo Nr. | Pakuotė |
|---|---|---|---|---|
| KT115 | Automatinis | LCD, 3999 | **111404** | 1 |

Įtampa AC/DC 20 mV...600 V
Srovė AC/DC 0,01 mA...10 A
Varža 0,1 Ω…40 MΩ
Įėjimo varža 10 MΩ
Talpa 0,01 nF...100 µF
Dažnis 5 Hz...10 MHz
Grandinės tikrinimas/diodų testas
Santykinių reikšmių matavimas
Matavimo išsaugojimas
Perkrovos apsauga
Automatinis išsijungimas

## Gamintojas: PROTEC

| Gaminys | Temperat. °C | Indikacija | Užsakymo Nr. | Pakuotė |
|---|---|---|---|---|
| PMM | -20...1000 | LCD, 3½ | **050975** | 1 |

Įtampa AC/DC 0,1 mV…600 V
Srovė AC/DC 0,1 mA...10 A
Varža 0,1 Ω…20 MΩ
MAX reikšmių matavimas
Grandinės tikrinimas/ diodų testas
Baterijų testas 1,5 V/ 3,0 V/ 9,0 V
Tranzistoių testas
Automatinis išsijungimas